

Bildergalerie zum bisherigen Bauablauf



Vorzustand 06.11.2018



Vorzustand 06.11.2018




## Bildergalerie zum bisherigen Bauablauf




Schädigung an den Eckpunkten

## Bildergalerie zum bisherigen Bauablauf



## Bearbeitung der Eckpunktauflager



## Bildergalerie zum bisherigen Bauablauf



Freigelegter Laternenstuhl




Unterkonstruktion vom Laternenstuhl



Bildergalerie zum bisherigen Bauablauf



SCHULTURM RATTELSDORF  
ARCHITECTENMASS IM ORIGINAL M=1:25



ARCHITECT  
DI. LABUM  
BRUNNENSTR. 1A  
70052 RATTELSDORF

BSG-21.11.2019